



TDK Corporation

HHM1715E1

برخه:

جورونکی / برنامه

د تولید ځانگړتیاوې

د معلوماتو پاڼې

د سرکونو حالت

له

د لیږد لاره

HHM1715E1

TDK Corporation

BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603

[PDF](#) HHM1715E1.pdf

مشري لیرد / RoHS وړیا

هاڅگ کاڅگ

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

د کوډ لپاره غوښتنه

انځور ښایي استازیتوب وي. د محصول توضیحاتو لپاره ځانگړتیاوې وگورئ.

مشخصات HHM1715E1 د

برخه	HHM1715E1
جورونکی	TDK Corporation
تفصیل	BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/100 0603
حالت رهبري کرئ / د وړیا حالت	مشري لیرد / RoHS وړیا
د ډاټا پاڼه	PDF HHM1715E1.pdf
لړۍ	HHM
(د بیرته راستنیدلو ضایع (مینه)	10dB
مرحله فرق	180° ±15°
بسته بندي	Cut Tape (CT)
بسته / قضیه	0603 (1608 Metric)
نور نومونه	445-3995-1
د غرونو ډول	Surface Mount
(MSL) د نښی حساسیت کچه	1 (Unlimited)
د جورونکی معیاري لید وخت	12 Weeks
حالت رهبري کرئ / د وړیا حالت	Lead free / RoHS Compliant
(د ننوتني ضایع (مکس)	1.0dB
معیوبیت - بې وزل / توازن	50 / 100 Ohm
فریکونسي لړۍ	3.3GHz ~ 3.9GHz
تفصیل تفصیل	RF Balun 3.3GHz ~ 3.9GHz 50 / 100 Ohm 0603 (1608 Metric)

اړونده پېژندڅېره

TDK Corporation HHM1715E1	توزیع کونکی HHM1715E1 د	عرضه کونکی HHM1715E1 د
د HHM1715E1 قیمت	انځورونه HHM1715E1 د	عکس HHM1715E1 د
د HHM1715E1 PDF ډیټاشیټ	ډاونلوډ ډاونلوډ کرئ HHM1715E1	ډیټاشیټ HHM1715E1 د
سټاک HHM1715E1	واخلی HHM1715E1	واخلی TDK Corporation HHM1715E1
TDK Corporation HHM1715E1	چمتو کونکی TDK Corporation د	توزیع کونکی TDK Corporation د
TDK Corporation HHM1715E1		

اړوند تولیدات

<p>HHM1727D1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 3.3GHZ-3.9GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17165A1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 2.4GHZ-2.8GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17166A1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 1.9GHZ-2.3GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17153A2 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17168B1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 3.4GHZ-3.8GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17144A1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 791MHZ-960MHZ 50/100 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17146A1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 1.92GHZ-2.17GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM17152A1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 698MHZ-894MHZ 50/100 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM1726N1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 824MHZ-915MHZ 50/100 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>HHM1726P1 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 880MHZ-960MHZ 50/100 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>HHM17139B2 جورونکی: TDK Corporation تفصیل: BALUN 2.4GHZ-2.6GHZ 50/50 0603 په گدام کښي: Out stock</p> <p>RFQ</p>